



IRPINIAMBIENTE S.P.A.



CERTIFICATO N. E779
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
ISO 14001:2015

DECRETO n. *186* del 30.06.2021

OGGETTO: Affidamento per la fornitura dei ricambi necessari per il ripristino del nastro a catena S2BC205 della linea 2 dello STIR di Avellino.
Decreto affidamento – CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che,

- la Società Irpiniambiente S.p.A. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – socio unico: Provincia di Avellino;

Vista:

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;
- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";

Considerato che:

- alla luce dell'attuale assetto normativo la società Irpiniambiente SpA manterrà la propria struttura ed organizzazione operativa "fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi" della L.R. n.14 del 26.05.2016;
- in tal modo, il predetto termine operativo finale viene normativamente sostituito dal verificarsi della condizione prevista e richiamata dallo stesso legislatore che, scongiurando ogni soluzione di continuità operativa, individua nell'eventuale "passaggio di cantiere" la cessazione dell'operatività delle società provinciali, ivi inclusa IRPINIAMBIENTE SpA;

Visto:

- la nota Prot. n. STIR/420/2021 del 29.06.2021 inoltrata dal responsabile dello STIR, Ing. Vincenzo Biondo, con cui è stato comunicato il fermo della linea 2 per la rottura del nastro a catena S2BC205;
- la nota Prot. n. STIR/425/2021 del 29.06.2021 inoltrata dal responsabile dello STIR F.F., Fiorella Basoccu, in cui è stata evidenziata la necessità di far costruire guide, portaguide e sponde, per il ripristino delle scorte di tali materiali, per cui è stato trasmesso il preventivo n. 310 del 30.06.2021 della ditta AR.TEC. SUD srl;

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino

Sede amministrativa
Via Cannaviello, 57
83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711
Fax + 39.0825 697718
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Ritenuto:

- indispensabile approvvigionare tali ricambi, utilizzati per la riparazione del nastro a catena S2BC205, per far ripartire la linea 2, al fine di ripristinare le scorte di magazzino per i quattro nastri a catena;
- di utilizzare il fornitore AR.TEC. SUD srl per ridurre al minimo l'attesa per avere i ricambi, visto che ha già costruito in passato tali ricambi e può realizzarli in tempi brevi;

Visto:

- l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008;
- l'art. 36, D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assunzione di Datore di Lavoro del Prof. Armando MASUCCI con procura rilasciata in proprio favore dall'Amministratore Unico della IRPINIAMBIENTE SPA in data 9 Aprile 2020, Repertorio n. 40013, Raccolta n. 12319 per Atto Notorio Fabrizio Virginio Pesiri, registrato in Avellino in data 14.04.2020 al n. 2096 1T e iscritto al Registro delle Imprese prot. 7464/2020;
- la Delibera n. 30 del 20.04.2020 dell'Amministratore Unico con la quale è stato attribuito al Prof. Armando MASUCCI il budget per l'esercizio delle funzioni datoriali di cui al D.Lgs n. 81/2008;

DECRETA

Per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, di


- di prendere atto della nota del Responsabile dello STIR, prot. n. STIR/425/2021 del 30.06.2021, come sopra richiamata;
- di affidare alla ditta AR.TEC. SUD srl la costruzione di guide, portaguide e sponde, utilizzate per il ripristino del funzionamento del nastro a catena S2BC205 e per far ripartire la linea 2, secondo il preventivo n. 310 del 30.06.2021 per un importo di € 4.080,00, oltre iva, da pagare con bonifico a documentata consegna dei ricambi conformi a quanto richiesto;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Patrizia Pontillo e Direttore dell'esecuzione la D.ssa Fiorella Basoccu;
- di trasmettere il presente decreto all'Amministratore Unico, al Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, all'Ufficio Finanziario, al RUP e al Direttore di Esecuzione, per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

Avellino, 30.06.2021


Il Direttore Generale
Prof. Armando MASUCCI



Irpiniambiente s.p.a.



IRPINIAMBIENTE S.P.A.
STIR di AVELLINO



CERTIFICATO N. E779
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
ISO 14001:2015

Prot. n. STIR/420/2021 del 29.06.2021

Da:
STIR AVELLINO
Via Pianodardine, 82
83100 Avellino
Tel.: 0825/628010
Fax: 0825/610418

A:
IRPINIAMBIENTE S.p.A.
C.A.:

- Amministratore Unico: Dott. Antonio RUSSO
- Direttore Generale: Prof. Armando MASUCCI
- Responsabile del Personale: Dott. Mario MANGANIello
- Referente IPPC STIR - Responsabile Ambiente e Qualità:
Dott.ssa Pontillo Patrizia
- R.S.P.P. - Area Tecnica: Ing. Carmine IANDOLO
- Responsabile Area Amministrativa-Ufficio Gare e Contratti:
Dott. Andrea MAFFEI
- Ufficio Tecnico
- SEDE - Fax: 0825.697718

pag.: 1

OGGETTO: Fermo linea 2 per rottura nastro a catena S2BC205 dello STIR di Avellino.

Si comunica che in tarda mattinata abbiamo dovuto fermare la linea 2 di produzione a causa della rottura sul nastro a catena S2BC205 di quattro guide, per eccessiva usura, con la conseguente fuoriuscita delle catene. Il fermo è stato necessario per evitare danni molto più gravi. Domattina la nostra manutenzione procederà alla verifica puntuale delle parti da sostituire con verifica della disponibilità dei ricambi in magazzino. Soltanto dopo saremo in grado di stabilire tempi e modalità di intervento.

A disposizione per ogni chiarimento e/o precisazioni, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dello STIR
Ing. Vincenzo BIONDO
IRPINIAMBIENTE S.p.A.
S.T.I.R. Via Pianodardine 82
Tel. 0825628010 Fax 0825610418
P.IVA 02626510644

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale STIR di AVELLINO
Piazza Libertà, 1 Via Pianodardine, 82
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 628010
Fax + 39.0825 610418
e-mail: stir@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644



IRPINIAMBIENTE S.P.A.
STIR di AVELLINO



CERTIFICATO N. 8779
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
ISO 14001:2015

IRPINIAMBIENTE SPA
30 GIU. 2021
PROT. N. 8453

Prot. n. STIR/425/2021 del 30.06.2021

Da:
STIR AVELLINO
Via Pianodardine, 82
83100 Avellino
Tel.: 0825/628010
Fax: 0825/610418

A:
IRPINIAMBIENTE S.p.A.
C.A.:

- Amministratore Unico: Dott. Antonio RUSSO
- Direttore Generale: Prof. Armando MASUCCI
- Referente IPPC- Responsabile Ambiente e Qualità: Dott.ssa Patrizia PONTILLO
- R.S.P.P. - Area Tecnica: Ing. Carmine IANDOLO
- Responsabile Area Amministrativa: Dott. Andrea MAFFEI
- UFFICIO TECNICO
- SEDE - Fax: 0825.697718

pag.: 1 + 1

OGGETTO: Lavori di ripristino linea 2 per rottura nastro a catena S2BC205

AAAAAAAA

Riferimento: Note Prot. n. STIR/420/2021 del 29.06.2021 e STIR/424/2021 del 30.06.2021

AAAAAAAA

Facendo seguito alle note in oggetto, si rappresenta che la rottura ha interessato il nastro nelle parti delle guide, controguide e sponde. I lavori di riparazione del nastro a catena sono in corso con l'utilizzo di ricambi già presenti a magazzino, ma le cui scorte è opportuno ripristinare subito per eventuali altre rotture dei quattro nastri a catena che sono in impianto.

A tal fine si trasmette il preventivo n. 310 del 30.06.2021 della ditta AR.TEC.SUD srl per la fornitura del materiale da ripristinare in magazzino, per un totale di € 4.080,00, oltre iva, da pagare alla consegna del materiale che sarà disponibile in 3-4 giorni lavorativi. Ci si è rivolti al fornitore AR.TEC. SUD srl visto che ha già costruito tali ricambi in passato e può realizzarli in tempi brevi. Restando a disposizione per ogni chiarimento e/o precisazione, resto in attesa di eventuali determinazioni in merito e porgo distinti saluti.

Avellino, 30 Giugno 2021

Il Responsabile dello STIR F.F.

F. F. F. F.

[Handwritten signature]

IRPINIAMBIENTE S.p.A.
S.T.R. Via Pianodardine - 83100 Avellino
Tel. 0825/628010 Fax 0825/610418
P.IVA 02626510644

Irpiniambiente s.p.a.

Sede legale STIR di AVELLINO
Piazza Libertà, 1 Via Pianodardine, 82
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 39.0825 628010
Fax + 39.0825.610418
e-mail: stir@irpiniambiente.it
pec: posta@pec.irpiniambiente.it
P.Iva 02626510644

pag. 1 di 2